

طراحی و اجرای بانک خازن (اصلاح ضریب قدرت)




پارس صنعت توس



پارس نیرو صنعت توس

www.parsnst.ir

اجزای تشکیل دهنده بانک های خازن



چرا باید بانک خازن نصب کنیم!؟؟؟



ضریب توان نزدیک به یک

کاهش توان راکتیو

کاهش 10 تا 30 درصدی هزینه برق

کاهش تلفات مسیر

افزایش ظرفیت کابل ها و کلید های داخلی

اسفاده از کل آمپراژ خریداری شده


کاهش افت ولتاژ



پارس نیرو صنعت توس

مراحل

- 1: درک اصطلاحات و رفتار بانک خازن
- 2: انواع روش های بدست آوردن ضریب توان و خازن مورد نیاز
- 3: انواع روش های خازن گذاری
- 4: طراحی و سیم بندی و مونتاژ بانک خازن
- 5: تنظیمات رگولاتور و کالیبره کردن آن
- 6: یک پروژه عملی بانک خازن
- 7: محاسبه مقدار کاهش هزینه برق
- 8: بررسی چند تابلو بانک خازن




1- درک اصطلاحات و رفتار بانک خازن

الف : اجزای فیزیکی بانک خازن



ب : پارامترهای بانک خازن




$$PF_2 = \cos \theta_2$$
$$Q_c = Q_1 - Q_2$$
$$\omega = 2\pi f$$
$$C = \frac{Q_c}{\omega P_{max}}$$



پارس نیرو صنعت توس

الف : اجزای فیزیکی بانک خازن

- 1: خازن
- 2: کنتاکتور خازنی یا کنتاکتور معمولی همراه با واحد خازنی یا تایریستور (مکانیزم قطع و وصل)
- 3: کلید اصلی (معمولاً کلید اتوماتیک)
- 4: فیوز کتابی و کلید مینیاتوری
- 5: پوش باتون و شستی ها
- 6: چراغ سیگنال
- 7: رگولاتور
- 8: فن خنک کننده و ترموستات
- 9: راکتور خازنی
- 10: سی تی
- 11: چراغ تابلویی (در صورت نیاز)
- 12: تجهیزات اندازه گیری
- 13: شمش مسی و وایرینگ
- 14: باکس تابلو برق و یرق الات آن



پارس نیرو صنعت توس

1: خازن

انواع خازن جبران سازی توان راکتیو از لحاظ ولتاژ

فشار ضعیف 400 ولت

فشار متوسط 20000 ولت



خازن های فشار ضعیف



پارس نیرو صنعت توس

خواندن اطلاعات نوشته شده روی خازن



مقاومت تخلیه



2: مکانیزم قطع و وصل خازن

- 1: کنتاکتور خازنی
- 2: کنتاکتور معمولی و واحد خازنی
- 3: تایرستور (thyristor)

کنتاکتور خازنی AC6-b



AC6-b




پارس نیرو صنعت توس

کنتاکتور معمولی و واحد خازنی



تایرستور (thyristor)



رگولاتور



پارس نیرو صنعت توس

3: کلید اصلی ورودی اصلی تابلو



کلید ورودی اصلی

کلید ورودی اصلی



کلید قبل از خازن

کلید قبل از خازن

کلید ورودی اصلی

کلید اتوماتیک و کلید هوایی یا MCCB , ACB (حفاظت تابلو)



پارس نیرو صنعت توس

hrc

کلید فیوز



4: فیوز کتابی و کلید مینیاتوری (حفاظت خازن)




5: پوش باتون و شستی ها



پارس نیرو صنعت توس

www.parsnst.ir





8: فن خنک کننده و ترموستات



ترموستات دو منظوره




9: راکتور خازنی




Coil input: U1, V1, W1
Coil output: U2, V2, W2



سه فاز ورودی اصلی



سری با مدار فرمان



پارس نیرو صنعت توس

www.parsnst.ir




نسبت تبدیل 100/5
فرکانس تا 60 هرتز
ولتاژ ثانویه 3 کیلو ولت
توان مصرفی 2.5 VA

انتخاب دقیق CT دربانک خازن

مثال : اگر توان اسمی مصرف کننده ای 140 کیلو وات ، ولتاژ شبکه 380 ولت و ضریب توان 0.8 باشد ، ترانس جریان جهت بانک خازنی را محاسبه کنید؟


$$I_L = \frac{140.000}{\sqrt{3} \# 380 \# 0.8} = 265.8(A)$$

CT مورد نیاز 300/5 می باشد




محل نصب CT در تابلو توزیع یا کنتوری

L,K به ترمینال L,K در رگولاتور بسته می شود



11 : چراغ تابلویی (در صورت نیاز)




12: تجهیزات اندازه گیری

- ولت متر
- آمپر متر
- ولت آمپر متر




ولت متر




پارس نیرو صنعت توس

آمپر متر



ولت آمپر سه فاز



13: شمش مسی و وایرینگ



پارس نیرو صنعت توس

www.parsnst.ir

دو جدول مهم در محاسبه قطر سیم و سطح مقطع شمش مسی

شماره	ارتفاع	ابعاد شمش							
		قطر جریان بر حسب A				قطر جریان بر حسب A			
		ابعاد شمش های با دوگانه حرارتی				ابعاد شمش های با دوگانه حرارتی			
		1	11	5	11	1	11	5	11
16A	27.5	142	97	224	224	27	27	224	224
20A	25.5	75	75	220	220	218	218	220	220
25A	21.5	224	224	220	220	27	27	220	220
30A	19.5	224	224	220	220	27	27	220	220
35A	17.5	224	224	220	220	27	27	220	220
40A	15.5	224	224	220	220	27	27	220	220
45A	13.5	224	224	220	220	27	27	220	220
50A	11.5	224	224	220	220	27	27	220	220
55A	9.5	224	224	220	220	27	27	220	220
60A	7.5	224	224	220	220	27	27	220	220
65A	5.5	224	224	220	220	27	27	220	220
70A	3.5	224	224	220	220	27	27	220	220
75A	1.5	224	224	220	220	27	27	220	220

			گرمینور	مس
100	50	10	m	m
			mm ²	mm ²
7	15	27	2.5	1.5
12	25	36	4	2.5
20	40	46	6	4
30	58	58	10	6
50	77	77	16	10
80	100	100	25	16
125	130	130	50	25
155	155	155	70	35
185	185	185	95	50
230	230	230	120	70
275	275	275	150	95
315	315	315	185	120
355	355	355	240	150
400	400	400	300	185
465	465	465	400	240
550	550	550	500	300
745	745	745	600	400

محاسبه قطر سیم مورد نیاز جهت خازن

نکته: قطر سیم برای خازن 4 برابر حالت معمول در نظر میگیریم

مثال: $2.5mm (36A)$
 $5KVAR (7.2A \# 4) (2.5mm)$

ارتفاع خازن	قطر خازن	سایز فیوز	سایز کابل	ظرفیت نامی	50 HZ	50KHZ
mm	mm	A	(mm) ²	Micri F	A	KVAR
173	70	12-16	2.5	3*16.5	3.6	2.5
173	70	12-16	2.5	3*33	7.2	5
173	90	16-20	4	3*50	10.8	7.5
173	90	25-32	6	3*66	14.4	10
286	70	32-35	6	3*83	18	12.5
286	70	35-40	10	3*100	21.7	15
286	90	50	10	3*133	28.9	20
286	90	63	16	3*166	36	25



محاسبه سطح مقطع شمش مسی

مثال:

قطر سیم و سطح مقطع شمش مسی مورد نیاز جهت بانک خازنی به پله های (5,10,10,10,20,20) کیلو وار را

محاسبه کنید؟

قطر سیم نهایی جریان برابری جریان

محاسبه آمپر جهت شمش مسی

آمپر نهایی

5 ($7.2A \# 4 = 28.8A$) ($2.5mm$)
10 ($14.4A \# 4 = 57.6A$) ($6mm$)
20 ($28.9A \# 4 = 115.6A$) ($16mm$)

$28.8 \# 1 = 28.8A$
 $57.6 \# 3 = 172.8A$
 $115.6 \# 2 = 231.2A$

$28.8 + 172.8 + 231.2 = 432.8A$

$30 \# 5mm = 149mm$

سطح مقطع نهایی شمش مسی با توجه به جدول



پارس نیرو صنعت توس

ابعاد استاندارد تابلو برق دیواری

- 25*30
- 30*40
- 40*50
- 40*60
- 50*60
- 50*70
- 60*80
- 70*90
- 80*100
- 100*125



ابعاد تابلو سلول



پارس نیرو صنعت توس

ابعاد باکس تابلو سفارشی

تابلو سفارشی می تواند در هر طرح و ابعادی تولید شود

محاسبه فضای مورد نیاز در تابلو



محاسبه عرض تابلو

عرض تمام تجهیزات را با هم جمع میکنیم

محاسبه ارتفاع تابلو

ارتفاع تمام تجهیزات را با هم جمع میکنیم

محاسبه عمق تابلو

عمق بزرگترین تجهیز و تجهیزات روی درب با هم جمع میکنیم

نکته: فاصله خازن ها از یکدیگر حداقل 3 سانتیمتر می باشد

مثال:



$$3+12+3+10+3+10+3+10+3+10+3=70\text{cm}$$

محاسبه عرض تابلو

عرض تابلو

داکت

فیور

داکت

کنتاکتور

ارتفاع تابلو



رگولاتور

داکت

MCCB

خازن

عمق تابلو

$$6+12+6+10+6+15+10+20=85\text{cm}$$

محاسبه ارتفاع تابلو

$$8+5+10=23\text{cm}$$


محاسبه عمق تابلو

$$70+90+25$$

سایز تابلو استاندارد

پارس نیرو صنعت توس

ب : پارامتر های بانک خازن



پارس نیرو صنعت توس

- 1: ولتاژ ، جریان و مقاومت
- 2: توان ظاهری
- 3: توان اکتیو یا مفید
- 4: توان راکتیو یا غیرمفید
- 5: ضریب توان یا کسینوس فی
- 6: هارمونیک ها

$$V = \frac{P}{I}$$

... solving for V ...


$$X = \frac{V}{I}$$

$$X = \frac{100V}{15A} = 6.67 \Omega$$


$$X = 10.0 \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C}$$

$$C = 470 \mu F$$



1: ولتاژ ، جریان و مقاومت



مفهوم توانها

توان ظاهری


توان مفید

توان غیر مفید



2: توان ظاهری

مجموع کل توانها



پارس نیرو صنعت توس

3: توان اکتیو یا مفید

اون بخشی از توان که تبدیل به نور، گرما و حرکت مکانیکی میشه



$$P_e = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos\phi \text{ (W)}$$

4: توان راکتیو یا غیرمفید

اون بخشی از توان که صرف ایجاد میدان مغناطیسی میشه.



$$Q = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \sin\phi \text{ (KVAR)}$$

مشکلاتی که توان راکتیو ایجاد میکنه



کاهش جریان

کاهش تلفات

کاهش هزینه تجهیزات

کاهش افت ولتاژ

افزایش جریان

افزایش تلفات

افزایش هزینه تجهیزات

افزایش افت ولتاژ



پارس نیرو صنعت توس



5: ضریب توان یا کسینوس فی

$\cos \phi$




محاسبه ضریب توان یا کسینوس فی

- 1: با توجه به کسینوس فی متر تابویی
- 2: با توجه به قبض برق
- 3: با توجه به نرم افزار (اندروید و ویندوز)
- 4: با توجه به پاور متر و پاور آنالیزر
- 5: با توجه به قرابت کنتور برق
- 6: محاسبه ضریب توان با توجه به اطلاعات فنی دستگاه ها
- 7: بصورت تجربی
- 8: با توجه به رگولاتور

$\cos \phi$



1: با توجه به کسینوس فی متر تابلویی



$$P = \sqrt{3} \# V_L \# I_L \# \cos\phi \ \&$$

$$P = \sqrt{3} \# 400 \# 16 \# 0/84 = 9.311(KW)$$

$$S = \sqrt{3} \# V_L \# I_L$$

$$S = \sqrt{3} \# 400 \# 16 = 11.1(KVA)$$




$$Q = \sqrt{3} \# 400 \# 16 \# 0.54 = 6.01KVAR$$



سیم بندی پشت دستگاه



پارس نیرو صنعت توس



$$P = \sqrt{3} \# 400 \# 94 \# 0.79 = 51.45KW$$

$$P_s = \sqrt{3} \# 400 \# 94 = 65.125KVA$$

$$Q = \sqrt{3} \# 400 \# 94 \# 0.61 = 39.73KVAR$$



مصرف کننده




اگر ورودی اصلی ما کنتور سه فاز صنعتی بود ...




پارس نیرو صنعت توس

محاسبه ضریب توان با کسینوس فی متر

L,K به ترمینال CT در کسینوس فی متر بسته می شود



انواع مدل های اتصال کسینوس فی متر



2: با توجه به قبض برق

COS φ

$$\cos \varphi = \frac{0.9}{1 + \text{ضریب زیان}} \quad \tan \varphi = \frac{\text{توان راکتیو}}{\text{توان اکتیو}} \quad \longrightarrow \quad \cos \varphi = \frac{1}{1 + \tan \varphi}$$

$$\cos \varphi = \frac{0.9}{1 + 0.012} = 0.88$$

با توجه به قبض برق و رابطه ضریب توان ...

Table showing the determination of capacitor reactive power (Qc) based on actual power (P) and target power factor (cos φ). The table includes columns for actual power (kW) and target power factor (0.80 to 1.00). A yellow highlight is placed on the row for P = 80 kW and cos φ = 0.88.

جدول factor F

مثال:

قدرت قراردادی

$$P = 80 \text{ KW}$$

$$\cos \varphi = 0.88$$

ضریب توان اولیه

$$\cos \varphi = 0.98$$

ضریب توان مورد نیاز

$$F = 0.34$$

$$Q_c = P \times (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

$$F = (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

$$Q_c = P \times F$$

$$\Rightarrow \text{مقدار خازن مورد نیاز} \Rightarrow Q_c = 80 \text{ KW} \times 0.34 = 27.2 \text{ (KVAR)}$$

3: با توجه به نرم افزار (اندروید و ویندوز)



اندروید

ویندوز



پارس نیرو صنعت توس

Power factor correction

تک فاز
سه فاز

محاسبه

ورود ولتاژ
بایگ رقم اعشار

کیلو وات مصرف کننده
یا قراردادی شرکت توزیع

ضریب توان اولیه

ضریب توان مورد نیاز

مقدار خازن مورد نیاز
KVAR

آمپر قبل از خازن گذاری

آمپر بعد از خازن گذاری

کاهش مقدار جریان
بر حسب درصد

کاهش تلفات
بر حسب درصد

Power Factor Correct...

1Ph 3Ph

Voltage (KV): 0.380

Load (KW): 80

PF: 0.84

PF Needed: 0.99

CALCULATE

Cap +kVARS: 40.28

Amps (before): 144.7

Amps (after): 122.78

% Amp Reduction: 15.15

% Loss Reduction: 28.01

نرم افزار ویندوز

محاسبه مقدار بانک خازنی با استفاده از قبض برق

مصرف (KW/Kvar)	قدرت (KW)	قدرت بانک خازنی (Kvar)
تلفات	قراردادی	یا توجه به قرارداد
تلفات	مصرفی	یا توجه به مصرف
تلفات	محاسبه	یا توجه محاسبه

محاسبه مقدار بانک خازنی با استفاده از ظرفیت توان

ضریب توان مورد نیاز: 0.95

ضریب توان محاسبه: 0.79


4: باتوجه به پاور متر و پاور آنالیزر

پاور متر




پاور آنالیزر

پاور متر



پاور آنالیزر



NTSR



نصب روی ریل 35mm


پاور متر و پاور آنالیزر تابلویی



نصب روی درب تابلو



پارس نیرو صنعت توس



5: با توجه به کنتور برق

اصلاح ضریب قدرت خط تولید مواد غذایی

1 ابتدا خواندن توان های اکتیو و راکتیو کنتور کارخانه اول و آخر شیفت کاری

مقدار توان اکتیو مصرفی اول شیفت P1

مقدار توان راکتیو مصرفی اول شیفت Q1

اول شیفت:

مقدار توان اکتیو مصرفی آخر شیفت P2

مقدار توان راکتیو مصرفی آخر شیفت Q2

آخر شیفت:

2: در مرحله دو برای بدست آوردن تانژانت فی کارخانه از رابطه زیر استفاده میکنیم

$$\tan \{ = \frac{\text{مقدار توان راکتیو مصرفی اول شیفت } Q1 - \text{مقدار توان راکتیو مصرفی آخر شیفت } Q2}{\text{مقدار توان اکتیو مصرفی اول شیفت } P1 - \text{مقدار توان اکتیو مصرفی آخر شیفت } P2}$$

$$\Rightarrow \tan \{ = \frac{Q2 - Q1}{P2 - P1}$$

3: با داشتن تانژانت فی کارخانه، از جدول فاکتور F مقدار کسینوس فی کارخانه بدست می آوریم همچنین ضریب F برای کسینوس فی مطلوب (بین 0/95 تا 0/98) بدست خواهد آمد

$$\tan \{ = \frac{11444 - 11405}{19143 - 19088} = \frac{39}{55} = 0.7 \quad \Rightarrow \quad \cos \{ = \frac{1}{1 + \tan \{ } = \frac{1}{1 + 0.7} = 0.588$$




پله اول بانک خازن 10 درصد کل بانک خازن در نظر میگیریم
 (در بارهای بزرگ میتوان تا 25 درصد کل بانک خازن در نظر گرفت)
 همچنین پله اول رو میتوان به عنوان پله ثابت و یا با رگولاتور در نظر گرفت


آرایش چیدمان پله های خازن در بانک خازن

1.1.1.1.1.1	$Q1=Q2=Q3=Q4=Q5=Q6$
1.2.2.2.2.2	$2Q1=Q2=Q3=Q4=Q5=Q6$
1.2.3.4.4.4	$Q2=2Q1, Q3=3Q1, Q4=Q5=Q6=4Q1$
1.2.3.4.5.6	$Q2=2Q1, Q3=3Q1, Q4=4Q1, Q5=5Q1, Q6=6Q1$
1.1.2.2.4.4	$Q1=Q2, Q3=Q4=2Q1, Q5=Q6=4Q1$
1.2.3.4.4.4	$Q2=2Q1, Q3=3Q1, Q4=Q5=Q6=4Q1$
1.2.4.8.16.32	$Q2=2Q1, Q3=4Q1, Q4=8Q1, Q5=16Q1, Q6=32Q1$

مدار قدرت بانک خازن بدون پله اول ثابت



مدار قدرت بانک خازن با پله اول ثابت



پارس نیرو صنعت توس

6: محاسبه ضریب توان با توجه به اطلاعات فنی دستگاه ها




الکتروموتور 10 کیلووات با ضریب توان 0.78 به تعداد 2 عدد
 الکتروموتور 7.5 کیلووات با ضریب توان 0.81 به تعداد 3 عدد
 الکترو پمپ 4 کیلووات با ضریب توان 0.83 به تعداد 2 عدد
 سانتی فیوژ 10 کیلو وات با ضریب توان 0.85 به تعداد 1 عدد
 سانتی فیوژ 4 کیلو وات با ضریب قدرت 0.74 به تعداد 2
 دیگ بخار 15 کیلو وات با ضریب قدرت 0.76 به تعداد یک عدد
 کمپرسور هوا 10 کیلو وات با ضریب توان 0.65 به تعداد یک عدد
 کمپرسور 10 کیلو وات با ضریب توان 0.94 به تعداد یک عدد
 خط شست و شو

الکترو موتور 2.2 کیلووات با ضریب توان 0.89 6 عدد
 الکتروموتور 1.5 کیلووات با ضریب توان 0.94

کولر 60 هزار 7.2 کیلووات با ضریب توان 0.91 به تعداد 8 عدد

*ولتاژ شبکه 380 ولت و فرکانس 50HZ میباشد



توان
تک فاز

$$\left\{ \begin{aligned} S &= V_L \cdot I_L \text{ (VA)} \\ P &= V_L \cdot I_L \cdot \cos\phi \text{ (W)} \\ Q &= V_L \cdot I_L \cdot \sin\phi \text{ (VAR)} \end{aligned} \right.$$

AC



پارس نیرو صنعت توس

سه فاز توان

$$\begin{cases} S = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \text{ (VA)} \\ P = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos\{\} \text{ (W)} \\ Q = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \sin\{\} \text{ (VAR)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S = \sqrt{P^2 + Q^2} \\ P = S \cdot \cos\{\} \\ Q = S \cdot \sin\{\} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos\{\} = \frac{P}{S} \\ \sin\{\} = \frac{Q}{S} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot \cos\{\}} \\ I_L = \frac{Q}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot \sin\{\}} \\ I_L = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot V_L} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_L = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot I_L \cdot \cos\{\}} \\ V_L = \frac{Q}{\sqrt{3} \cdot I_L \cdot \sin\{\}} \\ V_L = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot I_L} \end{cases}$$

$$S_{10KW} = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0.78} = 12.82KV.A \# 2 = 25.64KV.A$$

$$S_{7.5KW} = \frac{7500}{0.81} = 9.26KV.A \# 3 = 27.78KV.A$$

$$S_{4KW} = \frac{4000}{0.83} = 4.82KV.A \# 2 = 9.638KV.A$$

$$S_{10KW} = \frac{10000}{0.85} = 11.764KV.A \# 1 = 11.764KV.A$$

$$S_{4KW} = \frac{4000}{0.74} = 5.405KV.A \# 2 = 10.81KV.A$$

$$S_{15KW} = \frac{15000}{0.76} = 19.736KV.A \# 1 = 19.736KV.A$$

$$S_{10KW} = \frac{10000}{0.65} = 15.384KV.A \# 1 = 15.384KV.A$$

$$S_{10KW} = \frac{10000}{0.94} = 10.638KV.A \# 1 = 10.638KV.A$$

$$S_{2.2KW} = \frac{2200}{0.89} = 2.472KV.A \# 6 = 14.832KV.A$$

$$S_{1.5KW} = \frac{1500}{0.94} = 1.596KV.A \# 10 = 15.96KV.A$$

$$S_{7.2KW} = \frac{7200}{0.81} = 8.889KV.A \# 8 = 71.112KV.A$$

الکتروموتور 10 کیلووات

الکتروموتور 7.5 کیلووات

الکتروپمپ 4 کیلووات

سانتیفیوژ 10 کیلووات

سانتیفیوژ 4 کیلووات

دیگ بخار 15 کیلووات

کمپرسور هوا 10 کیلووات

کمپرسور هوا 10 کیلووات

الکتروموتور 2.2 کیلووات شستشو

الکتروموتور 1.5 کیلووات شستشو

کولر سه فاز 7.2 کیلووات

$$S_{AI} = 25.64 + 27.78 + 9.638 + 11.764 + 10.81 + 19.736 + 15.384 + 10.638 + 14.832 + 15.96 + 71.112 = 233.3KV.A$$

$$P_{10KW} = 10 \# 2 = 20KW$$

$$P_{7.5KW} = 7.5 \# 3 = 22.5KW$$

$$P_{4KW} = 4 \# 2 = 8KW$$

$$P_{10KW} = 10 \# 1 = 10KW$$

$$P_{4KW} = 4 \# 2 = 8KW$$

$$P_{15KW} = 15 \# 1 = 15KW$$

$$P_{10KW} = 10 \# 1 = 10KW$$

$$P_{10KW} = 10 \# 1 = 10W$$

$$P_{2.2KW} = 2.2 \# 6 = 13.2KW$$

$$P_{1.5KW} = 1.5 \# 10 = 15KW$$

$$P_{7.2KW} = 7.2 \# 8 = 57.6KW$$

الکتروموتور 10 کیلووات

الکتروموتور 7.5 کیلووات

الکتروپمپ 4 کیلووات

سانتیفیوژ 10 کیلووات

سانتیفیوژ 4 کیلووات

دیگ بخار 15 کیلووات

کمپرسور هوا 10 کیلووات

کمپرسور هوا 10 کیلووات

الکتروموتور 2.2 کیلووات شستشو

الکتروموتور 1.5 کیلووات شستشو

کولر سه فاز 7.2 کیلووات

$$P_{AI} = 20 + 22.5 + 8 + 10 + 8 + 15 + 10 + 10 + 13.2 + 15 + 57.6 = 189KW$$



پارس نیرو صنعت توس

$$\cos\phi = \frac{P}{S} = \frac{189}{233.3} = 0.81$$

$$I_L = \frac{S}{\sqrt{3} V_L} = \frac{233.3 \text{ KVA}}{\sqrt{3} \times 380} = 354.46 \text{ A}$$

$$\cos^{-1} 0.81 = 35.9^\circ \text{ \& \sin} 35.9^\circ = 0.58$$

$$\cos^{-1} 0.96 = 16.26^\circ \text{ \& \sin} 16.26^\circ = 0.28$$

$$\sin\phi = \sqrt{\sin^2\phi_1 - \sin^2\phi_2} = \sqrt{0.58^2 - 0.28^2} = 0.3$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \sin\phi \quad (\quad Q = \sqrt{3} \times 380 \times 354.46 \times 0.3 = 70 \text{ KVAR})$$

آرایش پله ها برای 70 کیلووار

پله اول 10 درصد

1.1.1.1.1.1	Q1=Q2=Q3=Q4=Q5=Q6
1.2.2.2.2.2	2Q1=Q2=Q3=Q4=Q5=Q6
1.2.3.4.4.4	Q2=2Q1, Q3=3Q1, Q4=Q5=Q6=4Q1
1.2.3.4.5.6	Q2=2Q1, Q3=3Q1, Q4=4Q1, Q5=5Q1, Q6=6Q1
1.1.2.2.4.4	Q1=Q2, Q3=Q4=2Q1, Q5=Q6=4Q1
1.2.4.8.16.32	Q2=2Q1, Q3=4Q1, Q4=8Q1, Q5=16Q1, Q6=32Q1

70KVAR →


12.5,12.5,12.5,12.5,12.5,12.5=75KVAR
 5,10,10,10,10,10,10=65KVAR
 2.5,5,7.5,10,10,10=45 / 5,10,15,20,20,20=90KVAR
 2.5,5,7.5,10,12.5,15=52.5KVAR / 5,10,15,20,25,30=105KVAR
 5,5,10,10,20,20=70KVAR
 2.5,5,10,20,40,80=157.5KVAR

ترتیب پله های درست
 خازن برای ای کیلووار
 1,1,2,2,4,4
 است

اتلاف توان

قبل از جبران سازی

بعد از جبران سازی



ولتاژ جریان اتلاف توان



پارس نیرو صنعت توس

7: جبران سازی به روش تجربی

• این روش برای الکتروموتور ها بیشتر استفاده میشود

در روش تجربی ما حدود 30 تا 40 درصد توان الکتروموتور را مقدار خازن آن در نظر میگیریم

مثلا یک الکتروموتور 100 کیلووات حدودا 30 تا 40 کیلووار به صورت تقریبی نیاز است

البته صحیح تر است که ما با توجه به پلاک موتور مقدار خازن را محاسبه کنیم

موتورن			
△	400	V	178 A
100 KW		COS phi	0.81
1460 / MIN		50 HZ	

$$\sin \phi = ?$$

$$\& \cos \phi = 0.81 \& \phi = \cos^{-1} 0.81 = 35.9^\circ$$

$$\& \sin 35.9^\circ = 0.58$$

$$\& \cos^{-1} 0.95 = 18.19^\circ$$

$$\& \sin 18.19^\circ = 0.31$$

$$\sin_{\text{diff}} = (0.58 - 0.31) = 0.27$$

$$\& Q = \sqrt{3} \# 400 \# 178 \# 0.27 = 33.3 \text{KVAR}$$



مدار فرمان

اگر از راه انداز کنتاکتوری استفاده می کنیم



مدار فرمان

کنتاکتور اصلی

کنتاکتور خازنی

روش ایمن تر و اصولی تر

پارس نیرو صنعت توس



L1
L2
L3
N

فرمان راه اندازی

درايو يا سافت استارت

کنتاکتور خازنی

کنتاكت NO

اگر از درايو يا سافت استارت استفاده ميکنيم



8: با توجه به رگولاتور



L1
L2
L3
N

هارمونیک چیست؟

شکل موج اصلی + شکل موج هارمونیک دار

شکل موج اصلی

شکل موج هارمونیک دار



هارمونیک ها چه مشکلاتی را به وجود می آورند؟

1- گرم شدن بیش از حد هادی ها

2- قوی وضعیف شدن نور لامپ های فلورسنت

3- خراب شدن خازن ها

4 - گرم شدن و خرابی بیش از حد ترانسفورماتور

5 - چشمک زدن لامپ های گازی

6- سوختن فیوز ها بدون دلیل ظاهری


7- گرم شدن بیش از حد موتور ها و خرابی آنها

8- خرابی دستگاه های اندازه گیری


9- گرم شدن بیش از حد کلید ها



چه چیز هایی هارمونیک تولید میکنند



نمونه ای از تجهیزات ایجاد هارمونیک در شبکه



پارس نیرو صنعت توس

چه چیز هایی هارمونیک تولید میکنند

- 10- دستگاه های جوش مقاومتی
- 11- بالاست الکترونیکی
- 12- کوره های القایی
- 13- منبع تغذیه ها AC به DC


- 1- UPS ها (باتری های برق اضطراری)
- 2- کنترل کننده های دور موتور AC
- 3- کنترل کننده های دور موتور DC
- 4- مبدل های فرکانس
- 5- دیمر های پنکه
- 6- اینورتر ها
- 7- شارژر های باتری
- 8- کوره های قوسی
- 9- دستگاه های قوسی



در اغلب مواقع مقدار هارمونیک های محاسبه شده مزاحم نیستند ... ولی ...

به واسطه امکان وقوع فرکانس رزونانس با خازن های مربوط به اصلاح ضریب توان کم در کوره های الکتریکی ، این مقدار (هارمونیک) تقویت میشه بدترین هارمونیک ها ، هارمونیک مرتبه 3,5,7,11 ام هستند به عنوان نمونه : افزایش 10 درصد در تنش ولتاژ موجب افزایش 7 درصد درجه حرارت میشود. جریان های هارمونیکی می تواند منجر به افزایش حرارت در موتور های الکتریکی بشود .


(a)



هارمونیک آنالیزر



پارس نیرو صنعت توس



شکل موج دارای هارمونیک


فرکانس 50 هرتز

3 هارمونیک مرتبه
(150 هرتز)

5 هارمونیک مرتبه
(250 هرتز)

7 هارمونیک مرتبه
(350 هرتز)

9 هارمونیک مرتبه
(450 هرتز)




پارس نیرو صنعت توس


www.parsnst.ir

3: انواع روش های خازن گذاری

- 1: روش انفرادی
- 2: روش گروهی
- 3: روش متمرکز
- 4: روش ترکیبی




1: روش انفرادی



2: روش گروهی




2: روش گروهی




3: روش متمرکز (بانک خازن)




4: روش ترکیبی



3: طراحی و سیم بندی و مونتاژ بانک خازن




1: سیستم کنتاکتوری




2: سیستم تایریستوری

1: وایرینگ سیستم کنتاکتوری




نقشه مدار قدرت بانک خازن




پارس نیرو صنعت توس

نقشه مدار قدرت با راکتور خازنی




نقشه مدار فرمان بانک خازن



محل نصب CT در تابلو توزیع

L,K به ترمینال L,K در رگولاتور بسته می شود



پارس نیرو صنعت توس


محل نصب CT در تابلو کنتوری



محل نصب CT در تابلو توزیع




نقشه مدار فرمان بانک خازن با راکتور





پارس نیرو صنعت توس

محل نصب CT در تابلو توزیع


L,K به ترمینال در رگولاتور بسته می شود



فرمان تریپ در کلید اتوماتیک




سیستم تهویه در تابلوی بانک خازنی




پارس نیرو صنعت توس

2: وایرینگ سیستم تایریستوری




نقشه مدار قدرت بانک خازن سیستم تایریستوری




پارس نیرو صنعت توس

نقشه مدار قدرت بانک خازن




محل نصب CT در تابلو توزیع



4: تنظیمات رگولاتور و کالیبره کردن آن

رگولاتور پارس مت

مدل pf6



قابلیت های رگولاتور پارس مت:

- قطع و وصل پله خازنی در حالت دستی (man) و اتوماتیک (auto)
- قابلیت تعریف کسینوس فی از 0/8 سلفی تا 0/9 خازنی
- قابلیت اندازه گیری و نمایش ولتاژ بین فازهای L2 و L3
- قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان L1
- قابلیت تعریف پله اول اتوماتیک تا 300 کیلووات
- قابلیت تعریف قدرت پله های خازنی نسبت به پله اول جهت عملکرد هوشمند رگولاتور
- قابلیت تعریف تعداد پله های خازنی مورد نیاز
- قابلیت تعریف اولیه ترانسفورماتور جریان جهت محاسبه و مقدار خازن مورد نیاز شبکه
- قابلیت تعریف زمان جهت قطع و وصل پله خازنی از 10 تا 254 ثانیه
- قابلیت تعریف و محاسبه درصد مجاز هارمونیک ولتاژ جهت حفاظت بانک خازنی بدون فیلتر
- نمایش مقدار توان اکتیو و راکتیو مصرفی
- نمایش خطا های موجود در شبکه (افزایش یا کاهش ولتاژ ، هارمونیک، خطای CT، و ...)
- نمایش عدم وصل رگولاتور به شبکه

برنامه ریزی رگولاتور

برنامه ریزی یا تنظیم دستگاه در حالت man (دستی) انجام میگردد و در صورت قطع تغذیه رگولاتور، کلیه برنامه ریزی های انجام شده حفظ و پس از وض مجدد ، رگولاتور در وضعیت اتوماتیک قرار گرفته و به عملکرد خود ادامه می دهد .



پارس نیرو صنعت توس

برنامه ریزی انجام شده (پیش فرض)

- ضریب قدرت 0/96 سلفی
- تعداد پله 6 پله (4 یا 6 یا 12)
- نسبت پله ها 1:1:1:1
- ترانس جریان 200/5
- فاصله زمانی وصل پله به پله 20 ثانیه
- فاصله زمانی قطع پله به پله 20 ثانیه
- جدول هارمونیک 5
- هشدار های برنامه ریزی شده
- } جای K و L برعکس بسته شده ویا اینکه بوسیله ژنراتور به مدار شهری جریان وارد میشود (SL) ظرفیت پله های بانک خازنی کم می باشد

شناسایی منو های رگولاتور

برنامه ریزی رگولاتور بوسیله صفحه کلید و نمایشگر در حالت دستی (man) انجام میگیرد و بعد از اتمام برنامه ریزی تغییرات انجام شده در حافظه باقی خواهد ماند

با فشار کلید man/auto رگولاتور، برای چند لحظه از حالت اتوماتیک auto به دستی man و برعکس تغییر حالت می دهد در حالت man ال ای دی مربوطه روشن میشود



افزاینده یا کاهنده



با فشار دادن هر کدام از شستی ها در حالت man می توان مقدار نمایش داده شده را تغییر داد

تعریف قدرت پله اول اتوماتیک

cap

با فشار دادن همزمان شاسی های cap و Δ یا ∇ در حالت man می توان ظرفیت پله اول خازنی اتوماتیک را در مدار جهت عملکرد صحیح رگولاتور برنامه ریزی نمود

نسبت بین پله ها

stage

با فشار دادن همزمان شاسی های stage و Δ یا ∇ در حالت man می توان ظرفیت خازنی پله های بعدی را نسبت به پله اول بصورت (1:1:1:1 یا 1:2:2:2 یا 1:1:2:2 و ...) انتخاب نمود (نسبت ها از یک پله تا چهار پله متغیر و از پله پنجم مشابه پله چهارم خواهد بود)

(توجه: پله های خازن قبلا بایستی برابر با این نسبت ها در نظر گرفته شود)

پارس

تعداد پله های خازنی

relay

با فشار دادن همزمان relay و Δ یا ∇ در حالت man می توان تعداد پله های خازنی فعال

را برنامه ریزی کرد.



پارس نیرو صنعت توس

نسبت ترانسفورماتور جریان

CT

با فشار دادن همزمان شاستی های CT و Δ یا ∇ در حالت man می توان مقدار اولیه ترانسفورماتور جریان را برنامه ریزی نمود (به عنوان مثال برای ترانسفورماتور جریا 500/5 بایستی عدد 500 را تنظیم نمود)

کسینوس فی

PF

با فشار دادن همزمان شاستی های PF و Δ یا ∇ در حالت man می توان ضریب قدرت یا کسینوس فی دلخواه را از 0/8 سلفی (ind) الی 0/8 خازنی (cap) برنامه ریزی نمود.

شایان ذکر است عدد مناسب بین 0/9 تا 0/99 سلفی (ind) می باشد

نشان دهنده نسخه برنامه

relay

CT

از آنجایی که دستگاه ها به مرور زمان برنامه هایشان تغییر یافته و کامل تر می شوند هر دستگاه به وسیله کد دستگاه مشخص می گردد . با فشار دادن این دو شاستی همزمان می توان شماره برنامه دستگاه pf6 را روی صفحه نمایشگر مشاهده کرد.

نشان دهنده ولتاژ

stage

CT

با فشار دادن همزمان این دو شستی در حالت auto می توان ولتاژ بین L2-L3 را مشاهده کرد

نشان دهنده جریان

cap

relay

با فشار دادن این دو شستی در حالت auto می توان جریان عبوری از فاز L1 را مشاهده کرد.

فاصله زمانی وصل پله به پله

stage

relay

با فشار دادن همزمان این دو شاستی و یکی از شاستی های Δ یا ∇ در حالت man می توان فاصله زمانی وصل پله به پله را از 10 تا 254 ثانیه تنظیم نمود

فاصله زمانی قطع پله به پله

pf

CT

با فشار دادن همزمان این دو شاستی و یکی از شاستی های Δ یا ∇ در حالت man می توان فاصله زمان قطع پله به پله را از 10 تا 254 ثانیه تنظیم نمود

تنظیم جدول هارمونیک

pf

relay

با فشار دادن همزمان این دو شاستی و یکی از شاستی های Δ یا ∇ در حالت man می توان حساسیت رگولاتور را از عدد 1 الی 8 جهت هارمونیک های مرتبه 5 الی 13 تغییر داد و در صورتی که افزایش هارمونیک شبکه بیش از مقادیر جدول باشد حرف H نمایان شده و پله های خازنی از مدار خارج خواهند شد .



پارس نیرو صنعت توس

تنظیمات پیشفرض رگولاتور

مرتبۀ هارمونیک		1	2	3	4	5	6	7	8
هارمونیک 5	%	25	5	5	5	6	7	8	9
هارمونیک 7	%	25	4	4.5	5	5	6	7	8
هارمونیک 9	%	25	2	2	2	3	4	5	6
هارمونیک 11	%	25	3	3	3	4	5	6	7
هارمونیک 13	%	25	3	3	3	4	5	6	7

- درصد موجود در جدول بر مبنای ولتاژ 400 ولت و حساسیت اولیه رگولاتور بر روی عدد 5
- برنامه ریزی شده است

نمایش درصد هارمونیک ولتاژ

cap

pf

با فشار دادن همزمان این دو شاسی در حالت اتوماتیک auto می توان درصد هارمونیک های ولتاژ مدار از مرتبه 5 تا مرتبه 13 را بر روی صفحه نمایشگر مشاهده نمود

نمایش مقدار کیلو وار مصرفی

stage

pf

با فشار دادن همزمان این دو شاسی می توان مقدار کیلو وار (kvar) مورد نیاز جهت رسیدن به ضریب قدرت یا کسینوس فی تنظیم شده را محاسبه نمود

نمایش مقدار کیلو وات مصرفی

ct

cap

با فشار دادن همزمان این دو شاسی می توان مقدار کیلووات (KW) مصرفی شبکه با توجه به جریان مصرفی را مشاهده نمود.

هشدار های احتمالی و نحوه رفع آن

طریقه رفع هشدار

علت احتمالی

نوع هشدار

- ولتاژ فازها و اتصالات کنترل گردد

- ولتاژ بین دو فاز کمتر از 300 ولت می باشد

- بانک خازن را کنترل کنید، در صورت نیاز خازن اضافه کنید

- به ضریب قدرت برنامه ریزی شده در مدت یک ساعت نرسیده است

- از ترانس جریان با نسبت کوچکتری استفاده کنید.
- یا ترمینال های L.K را کنترل کنید ودر صورت اتصال کوتاه اصلاح گردد

- جای سیم های L.K اشتباه است و یا بوسیله ژنراتور در مدار شبکه انرژی وارد می شود.

- ترانس جریان



پارس نیرو صنعت توس

000

- ترانس جریان از مدار خارج گردیده است

- جریان عبوری از ترانس جریان صفر می باشد

U SP

- ولتاژ بین فاز های L2 , L3 از 15% از ولتاژ نامی کمتر است

- ولتاژ L2 , L3 را کنترل کنید

UESP

- ولتاژ بین فاز های L2 , L3 از 10% از ولتاژ نامی بالاتر است

- ولتاژ L2 , L3 را کنترل کنید

H

- مقدار هارمونیک مدار از حد مجاز تجاوز کرده

- بانک خازنی بایستی به سلفی خازنی تبدیل گردد.
- در غیر اینصورت باید جدول هارمونیک تنظیم گردد.


توضیح: جهت پاک کردن حرف H با فشار دادن همزمان دو شاسی relay و pf در حالت man می توان حرف H را پاک کرد.
(با توجه به اینکه جدول هارمونیک رگولاتور از عدد 1 تا 8 خارج نشده باشد)

تست و آماده سازی رگولاتور برای عملکرد صحیح پس از اتصال به شبکه و نصب ترانسفورماتور جریان

این بخش در صورت لزوم جهت مطابقت اتصالات انجام شده با نقشه راهنمای پشت رگولاتور انجام می گیرد

در اجرای این بخش به نکات زیر توجه کنید :

الف : ضریب قدرت یا کسینوس فی شبکه باید بین 0/65 الی 1 سلفی باشد
ب : جریان القا شده در طرف دوم ترانس جریان حداقل 0/6 آمپر باشد



روش اجرا

1: دکمه های همزمان فشار دهید . علامت CH-1 به مدت یک ثانیه نمایان شده و پاک می گردد حال رگولاتور جهت کار صحیح حاضر می باشد.

2: پس از انجام مرحله فوق جهت اطمینان از نصب صحیح عملکرد رگولاتور را در حالت اتوماتیک قرار داده و دکمه های را همزمان فشار دهید یکی از آلامر های زیر نمایان خواهد شد

• عدد 20 نشان دهنده آن است که جریان طرف ثانویه ترانس جریان کم بوده و بند (ب) رعایت نشده
• و با افزایش جریان (تعویض CT به شماره کوچکتر) از مرحله اول تکرار کنیم

20

• عدد صفر نشان دهنده آن است آماده سازی رگولاتور صورت گرفته و اتصال انجام شده مطابق نقشه پشت رگولاتور می باشد

• L , K ترانس جریان عوض شده و ترانس جریان در فاز L1 است.

• ترانس جریان در فاز L2 است .

• L , K ترانس جریان عوض شده و ترانس جریان در فاز L2 است.

• ترانس جریان در فاز L3 است .

• L , K ترانس جریان ترانس جریان در فاز L3 است

4


8

2


6



توضیحات : پس از برطرف نمودن آلام های فوق برای بازگرداندن رگولاتور به حالت اولیه (reset) دو دکمه



همزمان فشار داده شود و مجددا مرحله 1 اجرا گردد .



وایرینگ

5: یک پروژه عملی بانک خازن با توجه به قبض برق

Actual Power Factor	Target Power Factor	Actual Power Factor	Target Power Factor	Actual Power Factor	Target Power Factor	Actual Power Factor	Target Power Factor	Actual Power Factor	Target Power Factor
0.99	0.99	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95
0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94
0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93
0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92
0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91
0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90
0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89
0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88
0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87
0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86
0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85
0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84
0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83
0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82
0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81
0.84	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80
0.83	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79
0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78
0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77
0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76
0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75
0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74
0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73
0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72
0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71
0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70
0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69
0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68
0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67
0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66
0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65
0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64
0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63
0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62
0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61
0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60
0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59
0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58
0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57
0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56
0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55
0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54
0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53
0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52
0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51
0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50
0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49
0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48
0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47
0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46
0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45
0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44
0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43
0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42
0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41
0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40
0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39
0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38
0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37
0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36
0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35
0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34
0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33
0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32
0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31
0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30
0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29
0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28
0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27
0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26
0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25
0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24
0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23
0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22
0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21
0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20
0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19
0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18
0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17
0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16
0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15
0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14
0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13
0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12
0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11
0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10
0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09
0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08
0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07
0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06
0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05
0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04
0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03
0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02
0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

جدول F factor

مثال:

قدرت قراردادی

ضریب توان اولیه

ضریب توان مورد نیاز

$$P = 80 \text{ KW}$$

$$\cos \phi = 0.88$$

$$\cos \phi = 0.98$$

$$F = 0.34$$

$$Q_c = P \tan(\phi_1 - \phi_2) / \cos \phi_2$$

$$Q_c = 80 \text{ KW} \times 0.34 = 27.2 \text{ (KVAR)}$$



پارس نیرو صنعت توس

6: محاسبه مقدار کاهش هزینه برق

بررسی مختصر اقتصادی خازن گذاری



مصرف توان راکتیو هزینه هایی برای مصرف کننده گان دارد این هزینه ها شامل :

- 1: هزینه توان راکتیو
- 2: افزایش بهای در اثر جریمه مصرف توان راکتیو
- 3: افزایش بهای دیماندر در اثر جریمه توان راکتیو

هزینه برق مصرف کننده برق مصرف کننده بصورت زیر محاسبه می شود :

$$\text{ضریب زیان} \quad Lossratio = \frac{0.9}{\cos \phi_{avg \text{ load}}} - 1$$

هزینه کل = بهای راکتیو مصرفی + (بهای اکتیو مصرفی + بهای دیماندر) * (1+ ضریب زیان)

در صورت جبران سازی هزینه برق به مقدار زیر کاهش میابد:

هزینه کل = بهای اکتیو مصرفی + بهای دیماندر

یعنی با نصب خازن:

بهای راکتیو مصرفی + (بهای اکتیو مصرفی + بها دیماندر) * ضریب زیان

از هزینه برق کاهش می یابد

بها اکتیو (جمع سه مبلغ)

19.202.010

بها راکتیو

371.331

ضریب زیان

0/012

بها دیماندر

3/401.632

شرح مصرف	رقم	شماره قبضه	شماره کنت	ضریب	مصرف	نوع	ولت
میان بار	5	12222	12222	30	6090	12TV	280
کم بار	5	5229	5512	30	2220	22TV	
نوع بار جدید	5	7060	7120	30	2200	818,5	
راکتیو	5	12270	12252	30	5520		
جمع							
مبلغ مصرف							
اوبتان							
بهای قدرت							
تجاوز از قدرت							
مالیات بر ارزش افزوده							
بها برق دوره							
مصارف برق							
بدهکار							
کسر عوارز							



پارس نیرو صنعت توس



بها اکتیو 19.202.010

بها راکتیو 371.331

بها دیماند 3/401.632

ضریب زیان
0/012

هزینه برق مصرف کننده برق مصرف کننده بصورت زیر محاسبه می شود :

$$Total\ cost = 371.331 + (19.202.010 + 3.401.632) \# (1 + 0/012) = 23.246.216$$

در صورت جبران سازی هزینه برق به مقدار زیر کاهش میابد:

$$Total\ cost = 19.202.010 + 3.401.632 = 22.603.642$$

یعنی با نصب خازن این مقدار هزینه کاهش میابد

$$Total\ cost = 371.331 + (19.202.010 + 3.401.632) \# 0/012 = 642.475$$

نکته :

آبوعمان تجاوز از قدرت ممانت برارزش افزوده عوارض برق بدهکار

$$cost = 90.000 + 687.073 + 2.130.936 + 321.300 + 25.062.526 = 28.291.835$$

هزینه های دیگر

$$Total\ cost = 371.331 + (19.202.010 + 3.401.632) \# (1 + 0/012) = 23.246.216$$

هزینه برق

$$687.073 + 642.475 = 1.289.548$$

مقدار کاهش هزینه بعد از خازن گذاری

پارس نیرو
صنعت توس



پارس نیرو صنعت توس

نمونه چند تابلو بانگ فازن



پارس نیرو صنعت توس

نمونه چند تابلو بانک فازن



پارس نیرو صنعت توس

پارس نیرو صنعت توس

www.parsnst.ir

